

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

**“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΟΥ ‘ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ’
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ-ΑΓΙΟΝ
ΟΡΟΣ”**

ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΙΚΟΣ M.Arch, M.Arch.Eng, M.Sc.EPM



Φωτογραφία 1: Χάρτης του Αγίου Όρους (Πηγή: www.ioannis-kapodistrias.gr)



Φωτογραφία 2: Άποψη της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας (Πηγή: www.monesathos.blogspot.com)



Φωτογραφία 3: Χάρτης Καρυών, Αγίου Όρους (Πηγή: www.athosweblog.com).



ΤΟ ΕΝ ΚΑΡΥΑΙΣ ΚΟΝΑΚΙΟΝ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ

Φωτογραφία 4: ΤΟ ΕΝ ΚΑΡΥΑΙΣ ΚΟΝΑΚΙΟΝ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ (Πηγή: Τό βιβλίο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΑΝΟΥΔΗ, 1878-1901 «ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ-ΙΩΑΚΕΙΜ Ο Γ'» Εν Κωνσταντινουπόλει 1902 - Επιμέλεια επανέκδοσης Αρχιμ. Ανδρέας Νανάκης, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π. ΠΟΥΡΝΑΡΑ-Θεσσαλονίκη)



- ΠΑΛΑΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΟ (Αγία Άννα) ΙΜΜ. ΛΑΥΡΑΣ-ΚΑΡΥΕΣ
αυτοχρώμια του 1918


Φωτογραφία 5: ΠΑΛΑΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΟ (Αγία Άννα) Ι. Μ. Μ.
ΛΑΥΡΑΣ-ΚΑΡΥΕΣ

Αυτοχρωμία του 1918

(Πηγή: Το βιβλίο: «Ο ΑΥΤΟΧΡΩΜΙΚΟΣ ΑΘΩΣ»

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ 1913-1918

ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ALBERT-KHAN, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΛΚΟΣ, ΑΘΗΝΑ 1997)



Φωτογραφία 6: Κτητορική επιγραφή (βρέθηκε στο εσωτερικό του Αντιπροσωπείου, μέσα στα μπάζα, κατά την διάρκεια της αποκομίδή τους)
(...ΗΓΕΡΘΟΠΑΝΣΕΠΤΟΣΝΑ...
ΤΗΣΑΓΙΑΣΑΝΝΗΣΔΙΑΣ...
.....ΔΟΥΚΥΡΟΥΓΑΒΡΗΛ ...
ΑΛΑΚΤΙΟΝΟΣΚΑΚΑΚΙΟΥ
ΕΤΟΥΣ ΖΡΚΓ' ΜΑ')



Φωτογραφία 7: Υπάρχουσα κατάσταση



Φωτογραφία 8: Υπάρχουσα κατάσταση



Φωτογραφία 9: Υπάρχουσα κατάσταση



Φωτογραφία 10: Υπάρχουσα κατάσταση



Φωτογραφία 11: Κατά την διάρκεια του καθαρισμο



Φωτογραφία 12: Κατά την διάρκεια του καθαρισμού



Φωτογραφία 13: Κατά την διάρκεια του καθαρισμού



Φωτογραφία 14: Κατά την διάρκεια του καθαρισμού (Βουρδουναριό)



Φωτογραφία 15: Προστασία στέγης εκκλησίας



Φωτογραφία 16: Προστασία στέγης εκκλησίας



Φωτογραφία 17: Μετά τον καθαρισμό



Φωτογραφία 18: Μετά τον καθαρισμό



Φωτογραφία 19: Μετά τον καθαρισμό



Φωτογραφία 20: Μετά τον καθαρισμό



Φωτογραφία 21: Μετά τον καθαρισμό



Φωτογραφία 22: Καθαιρέσεις



Φωτογραφία 23: Καθαιρέσεις



Φωτογραφία 24: Υποθεμελιώσεις



Φωτογραφία 25: Υποθεμελιώσεις



Φωτογραφία 26: Στραγγιστικό



Φωτογραφία 27: Στραγγιστικό



Φωτογραφία 28: Δομήσεις λιθοδομών ισογείου



Φωτογραφία 29: Δομήσεις λιθοδομών ισογείου



Φωτογραφία 30: Δομήσεις λιθοδομών ισογείου



Φωτογραφία 31: Δομήσεις λιθοδομών-Ξύλινα σενάζ λιθοδομών



Φωτογραφία 32: Ξύλινα σενάζ λιθοδομών



Φωτογραφία 33: Κανάλι διέλευσης σωληνώσεων



Φωτογραφία 34: Σωληνώσεις αποχετεύσεων-Πλινθοδομές



Φωτογραφία 35: Ξύλινοι σκελετοί πατωμάτων



Φωτογραφία 36: Ξύλινοι σκελετοί πατωμάτων



Φωτογραφία 37: Ξύλινοι σκελετοί πατωμάτων



Φωτογραφία 38: Ξύλινοι σκελετοί πατωμάτων-Κολώνες-Μαξιλάρια-Ποταμοί



Φωτογραφία 39: Δομήσεις λιθοδομών ορόφου



Φωτογραφία 40: Δομήσεις λιθοδομών ορόφου



Φωτογραφία 41: Δομήσεις πλινθοδομών ορόφου



Φωτογραφία 42: Πλάκα σκυροδέματος χώρων υγιεινής



Φωτογραφία 43: Ξύλινοι σκελετοί τοίχων



Φωτογραφία 44: Ξύλινοι σκελετοί τοίχων



Φωτογραφία 45: Κατασκευαστική λεπτομέρεια ξύλινων σκελετών τοίχων



Φωτογραφία 46: Κατασκευαστική λεπτομέρεια ξύλινων σκελετών τοίχων



Φωτογραφία 47: Κατασκευαστική λεπτομέρεια ξύλινων σκελετών τοίχων



Φωτογραφία 48: Κατασκευαστική λεπτομέρεια ξύλινων σκελετών τοίχων



Φωτογραφία 49: Ξύλινοι σκελετοί τοίχων



Φωτογραφία 50: Ξύλινοι σκελετοί τοίχων



Φωτογραφία 51: Ξύλινοι σκελετοί τοίχων



Φωτογραφία 52: Κατασκευή λιθοδομών (Βουρδουναριό)




Φωτογραφία 53: Διέλευση σωληνώσεων προς Λεβητοστάσιο



Φωτογραφία 54: Ξύλινος σκελετός στέγης



Φωτογραφία 55: Ξύλινος σκελετός στέγης



Φωτογραφία 56: Ξύλινος σκελετός στέγης



Φωτογραφία 57: Ξύλινος σκελετός στέγης



Φωτογραφία 58: Μεταλλικά ζευκτά στέγης



Φωτογραφία 59: Μεταλλικό ζευκτό στέγης



Φωτογραφία 60: Λεπτομέρεια σύνδεσης μεταλλικού ζευκτού στέγης



Φωτογραφία 61: Ξύλινος σκελετός στέγης



Φωτογραφία 62: Λεπτομέρεια ξύλινου σκελετού στέγης



Φωτογραφία 63: Λεπτομέρεια ξύλινου σκελετού στέγης



Φωτογραφία 64: Λεπτομέρεια ξύλινου σκελετού στέγης



Φωτογραφία 65: Ξύλινος σκελετός στέγης



Φωτογραφία 66: Πέτσωμα στέγης (Πρώτο)-Φεγγίτης



Φωτογραφία 67: Φύλλο μολυβιού γείσου στέγης



Φωτογραφία 68: Ανοξείδωτοι σωλήνες καμινάδας



Φωτογραφία 69: Δόμηση καμινάδας



Φωτογραφία 70: Διάστρωση ασφαλτόπανου



Φωτογραφία 71: Πέτσωμα στέγης (Δεύτερο)



Φωτογραφία 72: Πέτσωμα στέγης ολοκληρωμένο



Φωτογραφία 73: Πέτσωμα στέγης ολοκληρωμένο



Φωτογραφία 74: Πετσώματα στεγών ολοκληρωμένα



Φωτογραφία 75: Άποψη του Αντιπροσωπείου από τον δρόμο Καρυών-Ιεράς Μονής Ιβήρων



Φωτογραφία 76: Εκβάθυνση αρμών



Φωτογραφία 77: Κατά την διάρκεια του αρμολογήματος



Φωτογραφία 78: Αρμολόγημα ολοκληρωμένο



Φωτογραφία 79: Επεξεργασία στο χέρι της σχιστόπλακας στέγης



Φωτογραφία 80: Διάστρωση σχιστόπλακας στέγης



Φωτογραφία 81: Διάστρωση σχιστόπλακας στέγης



Φωτογραφία 82: Διάστρωση σχιστόπλακας στέγης (ολοκληρωμένη)



Φωτογραφία 83: Επικάλυψη στέγης με φύλλο μολυβιού



Φωτογραφία 84: Επικάλυψη στέγης με φύλλο μολυβιού (ολοκληρωμένο)



Φωτογραφία 85: Επικάλυψη στέγης εκκλησίας με φύλλο μολυβιού



Φωτογραφία 86: Επισκευή γειώματος με συμπαγείς κεραμικές πλάκες



Φωτογραφία 87: Τοποθέτηση πλακών Ηρακλίτη



Φωτογραφία 88: Τοποθέτηση παπλώματος πετροβάμβακα



Φωτογραφία 89: Τοποθέτηση σωληνώσεων ηλεκτρολογικών



Φωτογραφία 90: Επένδυση τοίχων με νευρομετάλ



Φωτογραφία 91: Ψευτόκασσες



Φωτογραφία 92: Τοποθέτηση πλακών εξηλασμένης πολυστερόλης



Φωτογραφία 93: Τοποθέτηση προστατευτικών φύλλων μολυβιού



Φωτογραφία 94: Τοποθέτηση προστατευτικών φύλλων λαμαρίνας



Φωτογραφία 95: Επένδυση τοίχων με νευρομετάλ



Φωτογραφία 96: Εσωτερικά επιχρίσματα (Πρώτο χέρι)



Φωτογραφία 97: Εσωτερικά επιχρίσματα (Δεύτερο χέρι)



Φωτογραφία 98: Εσωτερικά επιχρίσματα (Τελικό)



Φωτογραφία 99: Εξωτερικά επιχρίσματα (Πρώτο χέρι)



Φωτογραφία 100: Εξωτερικά επιχρίσματα (Τελικό)



Φωτογραφία 101: Προετοιμασία για την ξύλινη επένδυση



Φωτογραφία 102: Ξύλινη επένδυση




Φωτογραφία 103: Λεπτομέρεια ξύλινης επένδυσης



Φωτογραφία 104: Υδραυλική εγκατάσταση-Τοποθέτηση ειδών υγιεινής



Φωτογραφία 105: Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων



Φωτογραφία 106: Τοποθέτηση ειδών υγιεινής και εξαρτημάτων



Φωτογραφία 107: Υπάρχουσα κατάσταση-Κυρίως Ναός



Φωτογραφία 108: Υπάρχουσα κατάσταση-Τρούλλος



Φωτογραφία 109: Υπάρχουσα κατάσταση - Λητή



Φωτογραφία 110: Υπάρχουσα κατάσταση - Λητή



Φωτογραφία 111: Υπάρχουσα κατάσταση-Ισόγειο



Φωτογραφία 112: Ανάρτηση τέμπλου - Αποξήλωση μαρμάρινου δαπέδου



Φωτογραφία 113: Αποξήλωση ψευτοπατώματος



Φωτογραφία 114: Αναδόμηση τόξου



Φωτογραφία 115: Μεταλλικές δοκοί



Φωτογραφία 116: Διάτρηση λιθοδομών



Φωτογραφία 117: Τοποθέτηση μεταλλικών ελκυστήρων



Φωτογραφία 118: Τοποθέτηση μεταλλικών ελκυστήρων



Φωτογραφία 119: Δίσκος στερέωσης μεταλλικού ελκυστήρα



Φωτογραφία 120: Τοποθέτηση νέων πατόξυλων



Φωτογραφία 121: Τοποθέτηση νέων πατόξυλων



Φωτογραφία 122: Τοποθέτηση νέων πατόξυλων - Ψευτοπατώματος



Φωτογραφία 123: Αποκατάσταση Λητής – Επιχρίσματα



Φωτογραφία 124: Αποκατάσταση Λητής - Επιχρίσματα



Φωτογραφία 125: Επανατοποθέτηση μαρμάρινων πλακών



Φωτογραφία 126: Αποκατάσταση δαπέδου με νέες μαρμάρινες πλάκες



Φωτογραφία 127: Κεντρική μαρμάρινη πλάκα δαπέδου



Φωτογραφία 128: Ενέματα τρούλλου



Φωτογραφία 129: Καδρονιαρίσματα οροφών



Φωτογραφία 130: Καδρονιαρίσματα οροφών



Φωτογραφία 131: Καδρονιαρίσματα οροφών - Τοποθέτηση Ηρακλίτη



Φωτογραφία 132: Διάστρωση δαπέδου με σχιστόπλακα



Φωτογραφία 133: Ξύλινη κορνίζα γείσου στέγης



Φωτογραφία 134: Ξύλινη κορνίζα γείσου στέγης



Φωτογραφία 135: Παράθυρα συρόμενα



Φωτογραφία 136: Παράθυρα ανοιγόμενα



Φωτογραφία 137: Ξύλινες κορνίζες κουφωμάτων



Φωτογραφία 138: Ποδιές παραθύρων από σχιστόπλακα



Φωτογραφία 139: Ποδιές παραθύρων από σχιστόπλακα-Προστατευτικές σιδεριές



Φωτογραφία 140: Ξύλινες ποδιές παραθύρων



Φωτογραφία 141: Πορτάρα ισογείου



Φωτογραφία 142: Πορτάρα ισογείου



Φωτογραφία 143: Εξώπορτα ορόφου



Φωτογραφία 144: Εξώπορτα ισογείου (Βουρδουναριό)



Φωτογραφία 145: Κατωκάσι εξώπορτας ισογείου



Φωτογραφία 146: Εξώπορτα ισογείου (Μαγειρείο)




Φωτογραφία 147: Κάσσα ταμπλαδωτής πόρτας



Φωτογραφία 148: Εσωτερικές ταμπλαδωτές πόρτες



Φωτογραφία 149: Εσωτερική
ταμπλαδωτή πόρτα με φεγγίτη



Φωτογραφία 150: Τζαμλίκι αρχονταρικού με φεγγίτες



Φωτογραφία 151: Τοποθέτηση ξύλινων πατωμάτων



Φωτογραφία 152: Τοποθέτηση ξύλινων πατωμάτων



Φωτογραφία 153: Τοποθέτηση ξύλινων σοβατεπιών



Φωτογραφία 154: Διάστρωση δαπέδου με κεραμικά πλακίδια



Φωτογραφία 155: Διάστρωση δαπέδου με κεραμικά πλακίδια



Φωτογραφία 156: Διάστρωση δαπέδου με κεραμικά πλακίδια



Φωτογραφία 157: Διάστρωση δαπέδου με σχιστόπλακα



Φωτογραφία 158: Ξύλινη σκάλα



Φωτογραφία 159: Κατασκευή ξύλινης σκάλας



Φωτογραφία 160: Ξύλινο κιγκλίδωμα σκάλας



Φωτογραφία 161: Κατασκευή ψευδοτάβανου



Φωτογραφία 162: Κατασκευή σχεδίου περίτεχνου ταβανώματος



Φωτογραφία 163: Κατασκευή σχεδίου περίτεχνου ταβανώματος



Φωτογραφία 164: Κατασκευή σχεδίου περίτεχνου ταβανώματος



Φωτογραφία 165: Κατασκευή σχεδίου περίτεχνου ταβανώματος



Φωτογραφία 166: Κατασκευή σχεδίου περίτεχνου ταβανώματος



Φωτογραφία 167: Ταβάνωμα δωματίου



Φωτογραφία 168: Επιχρισμένη οροφή με γύψινη διακόσμηση



Φωτογραφία 169: Ψευδοροφή
τσιμεντοσανίδας με γύψινη κορνίζα



Φωτογραφία 170: Διαμόρφωση επιπέδων περιβάλλοντος χώρου



Φωτογραφία 171: Διάστρωση σκυροδέματος με δομικό πλέγμα



Φωτογραφία 172: Κατασκευή πεζουλιών-Διάστρωση σχιστόπλακας



Φωτογραφία 173: Σύνδεση πυροσβεστικών κρουνών



Φωτογραφία 174: Κατασκευή πεσσών και παραδοσιακού στεγάστρου καγκελόπορτας



Φωτογραφία 175: Παραδοσιακό στέγαστρο και καγκελόπορτα



Φωτογραφία 176: Κατασκευή παραδοσιακού λιθόστρωτου



Φωτογραφία 177: Παραδοσιακό λιθόστρωτο



Φωτογραφία 178: Μεταλλική δεξαμενή καυσίμων



Φωτογραφία 179: Επένδυση τοιχίου δεξαμενής καυσίμων με λιθοδομή



Φωτογραφία 180: Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ



Φωτογραφία 181: Κατασκευή βόθρου



Φωτογραφία 182: Συνδέσεις
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων



Φωτογραφία 183: Συνδέσεις ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων



Φωτογραφία 184: Πατάρι και διαχωριστικοί τοίχοι λεβητοστασίου



Φωτογραφία 185: Κατασκευή σκελετού στεγάστρου



Φωτογραφία 186: Επικάλυψη στεγάστρου με λαμαρίνα



Φωτογραφία 187: Κατασκευή απλωταριάς



Φωτογραφία 188: Ξύλινη σκάλα απλωταριάς



Φωτογραφία 189: Ξύλινο κιγκλίδωμα απλωταριάς



Φωτογραφία 190: Βερνικοχρωματισμοί



Φωτογραφία 191: Επεξεργασία τοίχων πριν τους χρωματισμούς



Φωτογραφία 192: Χρωματισμοί απλών ταβανωμάτων



Φωτογραφία 193: Χρωματισμοί περίτεχνων ταβανωμάτων




Φωτογραφία 194: Στοκάρισμα πατωμάτων



Φωτογραφία 195: Τρίψιμο πατωμάτων



Φωτογραφία 196: Βερνίκωμα πατωμάτων



Φωτογραφία 197: Βερνίκωμα πατωμάτων



Φωτογραφία 198: Σάλα ισογείου (Ολοκληρωμένο)



Φωτογραφία 199: Τράπεζα ισογείου (Ολοκληρωμένο)



Φωτογραφία 200: Σάλα ορόφου (Ολοκληρωμένο)



Φωτογραφία 201: Αρχονταρίκι ορόφου (Ολοκληρωμένο)



Φωτογραφία 202: Εσωτερικό εκκλησίας (Ολοκληρωμένο)



Φωτογραφία 203: Είσοδος εκκλησίας (Ολοκληρωμένο)



Φωτογραφία 204: Δυτική όψη του συγκροτήματος (Ολοκληρωμένο)



Φωτογραφία 205: Δυτική και Νότια όψεις του βοηθητικού κτίσματος (Ολοκληρωμένο)



Φωτογραφία 206: Νότια όψη του Αντιπροσωπείου (Ολοκληρωμένο)



Φωτογραφία 207: Νότια όψη του Αντιπροσωπείου (Ολοκληρωμένο)



Φωτογραφία 208: Δυτική και Νότια όψεις του Αντιπροσωπείου (Ολοκληρωμένο)



Φωτογραφία 209: Δυτική και Βόρεια όψεις του Αντιπροσωπείου (Ολοκληρωμένο)



Φωτογραφία 210: Δυτική και Βόρεια όψεις του Αντιπροσωπείου (Ολοκληρωμένο)



Φωτογραφία 211: Δυτική και Βόρεια όψεις του Αντιπροσωπείου (Ολοκληρωμένο)



Φωτογραφία 212: Βόρεια όψη του Αντιπροσωπείου (Ολοκληρωμένο)



Φωτογραφία 213: Ανατολική όψη του Αντιπροσωπείου (Ολοκληρωμένο)



Φωτογραφία 214: Ανατολική και Νότια όψεις του Αντιπροσωπείου (Ολοκληρωμένο)



Φωτογραφία 215: Ανατολική όψη του Αντιπροσωπείου (Ολοκληρωμένο) - Κτητορική πλάκα εκκλησίας



Φωτογραφία Α: Ο υπεύθυνος του έργου Ιερομόναχος Νικόδημος Λαυριώτης με τον Ανάδοχο του έργου Βασίλειο Κ. Αλεξάνδρου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό-Ε.Δ.Ε (2002)




Φωτογραφία Β: Οι επιβλέποντες το έργο Μηχανικοί του Κε.Δ.Α.Κ., Κωνσταντίνος Κοντοδίνας, Πολιτικός Μηχανικός (αριστερά) και Χρήστος Χειλάς, Αρχιτέκτων Μηχανικός-Αναστηλωτής (δεξιά) με τον Ανάδοχο του έργου Βασίλειο Κ. Αλεξάνδρου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό-Ε.Δ.Ε. (2002)




Φωτογραφία Γ: Σήμανση του έργου


Σχέδια αρχικής μελέτης (Πρόταση)



Κάτοψη Ισογείου (Πρόταση)




Κάτοψη Ορόφου (Πρόταση)




ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ		ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛ. / FAX: 011 / 22071. 0774	
ΕΠΙΣΤΗΤΗ ΟΝΟΜΑ: Ι. Μ. Μ. ΑΥΡ. ΡΑΕ ΑΓΙΩΝ ΟΡΟΣ		ΕΠΙΣΤΗΤΗ ΟΝΟΜΑ: Ι. Μ. Μ. ΑΥΡ. ΡΑΕ ΑΓΙΩΝ ΟΡΟΣ	
ΕΠΙΣΤΗΤΗ ΟΝΟΜΑ: ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ ΕΜΜΑΛΥΡΑΣ		ΤΟΜΗ Α-Α	
ΕΠΙΣΤΗΤΗ ΟΝΟΜΑ: ΚΑΡΥΤΕΣ ΑΓΙΩΝ ΟΡΟΣ		ΕΠΙΣΤΗΤΗ ΟΝΟΜΑ: ΟΡΕΣΤΗΣ	
ΕΠΙΣΤΗΤΗ ΟΝΟΜΑ: ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙΟΤΗΤΑ		ΕΠΙΣΤΗΤΗ ΟΝΟΜΑ: ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙΟΤΗΤΑ	
ΕΠΙΣΤΗΤΗ ΟΝΟΜΑ: ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙΟΤΗΤΑ		ΕΠΙΣΤΗΤΗ ΟΝΟΜΑ: ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙΟΤΗΤΑ	

Τομή Α – Α (Πρόταση)




Τομή Β - Β (Πρόταση)


		ΚΑΡΥΕΣ ΚΤΑΛ & ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / FAX: 531 - 522721, 522741	
		ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ 14Α, Τ.Ε.Φ.Ε.Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ	
ΚΥΡΙΟΣ ΟΡΟΣ - ΟΡΟΣ: Ι. Μ. Μ. ΛΑΥΡΑΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ		ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗ	
ΕΡΓΟ - ΠΡΟΒΛΕΨΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΠΡΟΤΑΣΗ) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΟΥ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ Ι. Μ. ΛΑΥΡΑΣ		ΤΟΜΗ Β - Β	
ΘΕΣΗ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΡΥΕΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ		ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΕΤΕΡΗΣ ΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ	
ΜΕΤΡΗΣΗ - ΟΥΚ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 99		ΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΡΧ.	
ΤΥΠΟΣ:		ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ:	



Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου (Πρόταση)



Δυτική Όψη (Πρόταση)



Νότια Όψη (Πρόταση)

Πιστοποιητικά Εμπειρίας Έργων Δημοσίου και ΝΠΔΔ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (ΕΝΤΥΠΟ – Α)

α.

Είδος Πιστοποιητικού (Προσωρινό/Οριστικό): ΟΡΙΣΤΙΚΟ	Πρωτόκολλο Απόφασης Ανάθεσης Έργου	ΚΕ. 5/12/-10-2001
---	------------------------------------	-------------------

Τίτλος Έργου	"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΠΑΛΛΙΟΥ) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ"
Σύντομη περιγραφή τεχνικού αντικειμένου	Το έργο περιλαμβάνει την πλήρη αποκατάσταση του κτιριακού συγκροτήματος του Αντιπροσωπείου (κυρίως κτήριο και Βουρδωνναριό) για την επανάχρησή του και συγκεκριμένα: αποκατάσταση και δόμηση λιθοδομών, ξυλόπηκτες τοιχοποιίες, κατασκευή ξύλινου σκελετού στέγης, κατασκευή ξύλινων φεγγιτών, ξύλινα δάπεδα, περίτεχνες ξύλινες οροφές, μονώσεις, ξύλινα διπλά παράθυρα καστανιάς ανοιγόμενα –συνρόμενα, πόρτες ταμπελαστές καστανιάς, επιχρίσματα τριπτά, αρμολογήματα και επιχρίσματα με θηράκη γη, ενέματα, αποκατάσταση ναού (τοποθέτηση νέων αιτόξυλων, ανόσωση και επανατοποθέτηση μαρμάρινων πλάκων δαπέδου, τοποθέτηση μεταλλικών ελκυστήρων και ανακατασκευή διαχωριστικού λητής), περιμετρική ενίσχυση θεμελίωσης με σπλισμένο σκυρόδεμα, κατασκευή σιραγγιστηρίου, ξύλινες επενδύσεις εξωτερικά, χρωματισμοί, επικάλυψη στέγης με σχιστόπλακα, κατασκευή κουζίνας, χώρων υγιεινής και λεβητοστασίου
Φορέας Έργου	ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ
Προβλεπόμενη Αρχή	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ
Κύριος Ανάδοχος	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – Ε.Δ.Ε.

β.


Α/Α	Επωνυμία Αναδόχου/Κοινοπρακτούντος	Αρ. ΜΕΕΠ	% Συμμ.	Α/Α	Επωνυμία Αναδόχου/Κοινοπρακτούντος	Αρ. ΜΕΕΠ	% Συμμ.
1	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – Ε.Δ.Ε.	22931	100%	4			
2				5			
3				6			

γ.

Οικονομικά Στοιχεία	Ποσό	Ημερομηνία	Πρωτόκολλο Παραλαβής
Αρχικός Προϋπολογισμός	1.150.403,52 €	22/10/2001	Ημερομηνία 29/2/2008
Αρχικό Ποσό Σύμβασης	977.843,00 €	22/6/2003	Αριθμός
Ποσό Συμπληρωματικής Σύμβασης	0,00 €	29/11/2006	Είδος (Π/Ο)
Ποσό Τελευταίου Εγκερ. Λογ/σμού	942.574,22 €		Ο

δ. Εμπειρία Επιβλεπόντων Υπαλλήλων Φορέα

Διάστημα	ΟΔΟ	ΟΙΚ	ΥΔΡ	Αρ. ΤΕΕ	Μ.Ε.Κ	Ονοματεπώνυμο	Απασχόληση
22-10-01/29-11-06		942.574,22 €				Τ.Υ. Ι.Μ.Μ. ΛΑΥΡΑΣ	Επιβλεψη
						ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ	
						ΙΩΑΝΝΗΣ	
Σύνολα		942.574,22 €				Σύνολο	942.574,22 €

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 29/02/2008
Ο ΣυντάξαςΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 29/02/2008
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΦΑΙΔΩΝ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΦΡΑΓΚΩΝ 13 - ΤΗΛ. 2310.325.749
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
E-mail: faidim@net.gr

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 29/02/2008
ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Η.Ι.Μ.Μ. ΛΑΥΡΑΣ
ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ
ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ
Περίοδος

Υ.Π.Ε.ΧΩ.ΔΕ - Δ/ση Δ15

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (ΕΝΤΥΠΟ - Β)

ε.									
Αρ. Μ.Ε.Ε.Π.	22931			Πρωτόκολλο Απόφασης Ανάθεσης Έργου		ΚΕ. 5/12/-10-2001			
Ποιότητα εργασιών :		[1]							
Επάρκεια Μέσων Προσωπικού :		[1]							
Οικονομική επάρκεια :		[1]							
Χρονική Επάρκεια :		[1]							
ζ. Διάστημα	ΟΔΟ	ΟΙΚ	ΥΔΡ						Σύνολο
22-10-01/29-11-06		942.574,22 €							
Σύνολο									942.574,22 €
η. Διάστημα	ΟΔΟ	ΟΙΚ	ΥΔΡ			Αρ. ΤΕΕ	Μ.Ε.Κ.	Ονοματεπώνυμο	Απασχόληση
22-10-01/29-11-06		942.574,22 €				29086	6144	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ
Σύνολο		942.574,22 €						Σύνολο	942.574,22 €

θ. Παρατηρήσεις

Οι εργασίες παρελήφθησαν ποιοτικά και ποσοτικά και ευρέθησαν σύμφωνες με τα προβλεπόμενα στην εγκεκριμένη μελέτη, στην υπογεγραμμένη σύμβαση και το σχετικό χρονοδιάγραμμα. Το έργο χαρακτηρίζεται ανυψηλωτικό.

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 29/02./2008

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 29/02/2008

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 29/02/2008

Ο Συνάξας

[Signature]
 ΕΛΕΝΑ Κ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΦΑΙΔΩΝ Κ. ΔΗΜΗΤΡΑΔΗΣ
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 ΦΩΛΚΩΝ 10-ΤΗΛ. 2310.925.748
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 E-mail: foidim@tin.gr

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Η Ι.Μ.Μ. ΛΑΥΡΑΣ
 ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ
 ΔΡ. ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ
[Signature]
 ΕΠΙΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (ΕΝΤΥΠΟ – Α)

CL

Είδος Πιστοποιητικού (Προσωρινό/Οριστικό): ΟΡΙΣΤΙΚΟ	Πρωτόκολλο Απόφασης Ανάθεσης Έργου	ΣΤ' /Α/02-03-2004
---	------------------------------------	-------------------

Τίτλος Έργου	“ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ”
Σύντομη περιγραφή τεχνικού αντικείμενου	Α) Κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών στο Αντιπροσωπείο (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρολογική εγκατάσταση, εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, κατασκευή βόθρου. Β) Διαμόρφωση επιπέδων περιβάλλοντος χώρου με κατασκευή στηθαίων λιθοδομής, , επικάλυψη αυτών με σχιστόπλακα, σκαλοπατιών, τοποθέτηση σχιστόπλακας ακανόνιστης, κατασκευή παραδοσιακού λιθοστρώτου, κατασκευή εισόδου με πέτρινους πεσσούς,ξύλινη στέγη με επικάλυψη σχιστόπλακας.
Φορέας Έργου	ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ
Προϊσταμένη Αρχή	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ
Κύριος Ανάδοχος	Κ/Ε «ΧΡ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ – Ι. ΜΠΟΥΖΙΑΣ»

B

A/A	Επωνυμία Αναδόχου/Κοινοπρακτούντος	Αρ. ΜΕΕΠ	% Συμμ.	A/A	Επωνυμία Αναδόχου/Κοινοπρακτούντος	Αρ. ΜΕΕΠ	% Συμμ.
1	Κ/Ξ «ΧΡ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ - Ι. ΜΠΟΥΖΙΔΗΣ»		100%	4			
2				5			
3				6			

2.

Οικονομικά Στοιχεία	Ποσό		Ημερομηνία	Πρωτόκολλο Παραλαβής	
Αρχικός Προϋπολογισμός	383.648,63 €	Υπογραφή Σύμβασης	01/03/2005	Ημερομηνία	29/2/2008
Αρχικό Ποσό Σύμβασης	281.058,61 €	Πέρασ Σύμβασης (Προβλεπόμενο)	01/1/2005	Αριθμός	
Ποσό Συμπληρωματικής Σύμβασης	0,00 €	Πέρασ Σύμβασης (Πραγματοποιηθέν)	29/1/2006	Είδος (Π/Ο)	Ο
Ποσό Τελευταίου Ενγκεν. Λογ/σμού	236.160,79 €				

δ. Εμπειρία Επιβλεπόντων Υπαλλήλων Φορέα

Διάστημα	ΟΔΟ	ΟΙΚ	ΥΔΡ	ΗΛΕΚ	Αρ. ΤΕΕ	Μ.Ε.Κ	Όνοματεπώνυμο	Απασχόληση
31-03-05/29-11-06		144.430,86 €		91.729,93 €			Τ.Υ. Ι.Μ.Μ.ΑΛΥΡΑΣ	Επίβλεψη
							ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΠΟΥΛΟΣ	
							ΙΩΑΝΝΗΣ	
Σύνολα		144.430,86 €		91.729,93 €			Σύνολο	236.160,79 €

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 29/02./2008

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 29/02/2008

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 29/02/2008

Ο Συντάξας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΎΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

H.I.M.M. ΛΑΥΡΑΣ

REFERENCES

ΚΑΤ' ΕΠΙΣΤΗΝ Δ Δ Υ Ρ Δ Δ

3

exit 7000000

27

Γ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ – Δ/ση Δ15

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (ΕΝΤΥΠΟ – Β)

Ε.	Αρ. Μ.Ε.Ε.Π.		Πρωτόκολλο Απόφασης Ανάθεσης Έργου	ΣΤ' /Α/02-03-2004
----	--------------	--	------------------------------------	-------------------

Ποιότητα εργασιών : [1]
Επάρκεια Μέσων Προσωπικού : [1]
Οικονομική επάρκεια : [1]
Χρονική Επάρκεια : [1]

ζ. Διάστημα	ΟΔΟ	ΟΙΚ	ΥΔΡ	ΗΛΜ					Σύνολο
01-03-05/29-11-06		144.430,86 €		91.729,93 €					
Σύνολο									236.160,79 €
η. Διάστημα	ΟΔΟ	ΟΙΚ	ΥΔΡ		Αρ. ΤΕΕ	Μ.Ε.Κ.	Ονοματεπώνυμο	Απασχόληση	
01-03-05/29-11-06		144.430,86 €		91.729,93 €	29086	6144	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ	
Σύνολο		144.430,86 €		91.729,93 €				Σύνολο	236.160,79 €

Ι. Παρατηρήσεις

Οι εργασίες παρελήφθησαν ποιοτικά και ποσοτικά και ευρέθησαν σύμφωνες με τα προβλεπόμενα στην εγκεκριμένη μελέτη, στην υπογεγραμμένη σύμβαση και το σχετικό ροноδιάγραμμα. Το οικοδομικό μέρος χαρακτηρίζεται αναστηλωτικό.

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 29/02./2008

Ο Εγκάταξ

[Signature]

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 29/02/2008

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΦΑΙΔΩΝ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΟΡΑΚΩΝ 13- ΤΗΛ. 2310.529.740
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
E-mail: faidm@olm.gr

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 29/02/2008



ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Η.Μ.Μ. ΑΛΥΡΑΣ

ΕΛΕΓΓΟΥΜΕΝΟΣ

ΕΠΙΜΕΤΡΙΣΤΗΣ ΑΛΥΡΑΣ

[Signature]

Βεβαιώσεις Περαιώσης και Καλής Εκτέλεσης

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΦΑΙΔΩΝ, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας, κατόπιν αναφοράς του ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, Πολιτικού Μηχανικού επιβλέποντος του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΠΑΛΑΙΟΥ) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ», βεβαιώνω ότι το ανωτέρω έργο περαιώθηκε από τον Ανάδοχο: «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - Ε.Δ.Ε.» την 29-11-2006 σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, εντός χρονοδιαγράμματος, έντεχνα και ποιοτικά.

Θεσσαλονίκη 8/10/2010
Ο. βεβαιών

Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας
της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας



ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΦΑΙΔΩΝ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΦΑΙΔΩΝ, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας, κατόπιν αναφοράς του ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, Πολιτικού Μηχανικού επιβλέποντος του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ», βεβαιώνω ότι το ανωτέρω έργο περαιώθηκε από την Ανάδοχο Κοινοπραξία: «ΧΡ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ - Ι. ΜΠΟΥΖΙΑΣ» την 29-11-2006 σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, εντός χρονοδιαγράμματος, έντεχνα και ποιοτικά.

Θεσσαλονίκη

8/10/2010

Ο βεβαιών

Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας
της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας



ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΦΑΙΔΩΝ
Αρχιτέκτων Μηχανικός